



# CITTA' DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

## PROVINCIA DI PAVIA

Cod. Fiscale 00409830189  
Tel. 0382-995611 (centralino)  
E-mail - [info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it](mailto:info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it)  
Sito Internet - [www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it](http://www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it)

Via Cavour n° 18

C.A.P. 27039  
Fax 0382-901264  
Gemellato con il Comune di  
Százhalombatta (Ungheria)



Prot. 8263

Al

Gestore del Servizio Idrico Integrato  
PAVIA ACQUE S.c.a r.l.  
Via Taramelli, 2 - 27100 Pavia (PV)  
PEC: [pvacque@postecert.it](mailto:pvacque@postecert.it)

e, p.c.

all' Ufficio d'Ambito – ATO Provincia di Pavia  
Via Taramelli, 2 - 27100 Pavia (PV)  
PEC: [protocollo@pec.atopavia.it](mailto:protocollo@pec.atopavia.it)

e

ATS Pavia  
Viale Indipendenza, 3 - 27100 Pavia  
PEC: [protocollo@pec.ats-pavia.it](mailto:protocollo@pec.ats-pavia.it)

**OGGETTO: PERSISTENZA DI SEGNALAZIONI RELATIVE ALLA PRESENZA DI SOLIDI SOSPESI NELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO – RICHIESTA ULTERIORI APPROFONDIMENTI TECNICI E ANALITICI PRESSO I PUNTI TERMINALI DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE**

Con riferimento alle precedenti comunicazioni intercorse tra il Comune di Sannazzaro de' Burgondi e codesto Gestore in merito alle segnalazioni relative alla presenza di particelle scure e solidi sospesi nell'acqua destinata al consumo umano erogata sul territorio comunale, si prende atto dei riscontri forniti e della documentazione analitica trasmessa.

Dall'esame delle analisi e dei rapporti di prova pervenuti emerge che l'acqua prelevata presso la centrale/serbatoio di distribuzione e nei punti oggetto di verifica da parte del Gestore risulta conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 18/2023 per quanto concerne i parametri analizzati.

Si prende altresì atto delle valutazioni formulate da codesto Gestore, secondo cui il fenomeno segnalato sarebbe prevalentemente riconducibile agli interventi eseguiti sulla rete idrica e alla conseguente mobilitazione di sedimenti normalmente presenti nelle condotte.

Tuttavia, nonostante le verifiche effettuate e le rassicurazioni fornite, continuano tuttora a pervenire all'Amministrazione Comunale segnalazioni da parte di cittadini residenti in differenti zone del territorio comunale che riferiscono la presenza di particelle scure e solidi sospesi all'uscita dei rubinetti.

Alla luce della documentazione disponibile, si rileva che:

- le analisi sinora trasmesse risultano riferite principalmente a punti di prelievo ubicati a monte della rete di distribuzione o a fontanelle pubbliche, mentre non risultano effettuati campionamenti presso le utenze che hanno effettivamente segnalato il fenomeno, né presso i punti terminali della rete immediatamente a monte dei contatori domestici;
- non risulta effettuata alcuna caratterizzazione del materiale sospeso osservato dagli utenti e pertanto non è attualmente disponibile una determinazione della sua natura e della sua origine;
- non risultano trasmesse analisi microbiologiche riferite agli approfondimenti recentemente effettuati;
- non risulta disponibile documentazione relativa agli eventuali programmi di lavaggio, spurgo o pulizia della rete eseguiti a seguito delle segnalazioni, né alle verifiche effettuate per valutarne l'efficacia.

Pur non emergendo dagli esiti analitici trasmessi elementi tali da far ritenere non conforme l'acqua distribuita nei punti sottoposti a controllo, permane una discrepanza tra i risultati analitici disponibili e le segnalazioni che continuano a essere presentate dalla cittadinanza a distanza di diversi mesi dalle prime comunicazioni.

Per tali motivazioni, al fine di fornire un definitivo chiarimento tecnico della problematica e di garantire la massima trasparenza nei confronti della popolazione, si chiede a codesto Gestore di voler programmare ulteriori approfondimenti comprendenti:

- campionamenti presso le utenze che hanno segnalato il fenomeno e presso i punti terminali della rete di distribuzione, da effettuare immediatamente a monte dei contatori domestici;
- campionamenti in più punti della rete nelle aree maggiormente interessate dalle segnalazioni;
- analisi chimico-fisiche e microbiologiche complete sui campioni prelevati, comprendenti almeno Escherichia coli, Enterococchi intestinali, batteri coliformi e conta batterica a 22°C;
- raccolta, ove possibile, del materiale sospeso segnalato dagli utenti e successiva caratterizzazione finalizzata all'identificazione della sua composizione e della sua possibile origine;
- verifica dei parametri maggiormente correlati al fenomeno osservato, quali torbidità, colore, ferro e manganese;
- trasmissione di una relazione sintetica relativa agli eventuali interventi di lavaggio, spurgo o pulizia della rete effettuati negli ultimi mesi e alle verifiche svolte per accertarne l'efficacia.

Si chiede altresì ad ATS Pavia e all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Pavia, per quanto di rispettiva competenza, di voler prendere atto della presente richiesta e valutare l'opportunità di partecipare o supportare le attività di approfondimento sopra descritte.

L'Amministrazione Comunale resta a disposizione per collaborare all'individuazione delle utenze maggiormente interessate dal fenomeno e confida in un cortese riscontro, al fine di poter fornire alla cittadinanza informazioni puntuali, complete e supportate da adeguati elementi tecnici.

Sannazzaro de' Burgondi, 22/06/2026

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 3  
LL.PP, SERVIZI TECNOLOGICI E TERRITORIO  
Arch. Luca Venegoni  
(firmato digitalmente)